
ROTAX® Rxhq产品介绍 (大扭矩)

2020年1月版

ROTAX®紧凑型空心轴电机



亮点

紧凑型、大扭矩直驱电机, 扭矩达1,020 m Nm (9.03 lbf·in)

灵活定位, 重复精度达± 0.006° / ±11 arcsec

单圈绝对式编码器

大空心轴,直径12 mm (0.47")

无磨损和损耗的直驱电机, 在整个生命周期中保持高精度

多种单电缆连接方式连接XENAX®, 90°接线方向

XENAX®伺服控制单元进行推力控制、限制和记录

概述

以涡轮风力发电机的磁感应技术为 基础自主研发的直驱伺服电机。 低速时产生大扭矩。 在相同结构体积下,输出的扭矩高于竞争对手传统直驱 电机2-3倍。

> Alois Jenny Jenny Science AG




目录


1	ROTAX® Rxhq 50-12的尺寸		4				
	1.1 安装/	です	4				
	1.2	5					
		1.2.1 前端法兰尺寸	5				
		1.2.2 定心环					
	1.3	可选安装	6				
		1.3.1 用间隔套安装在背面	6				
		1.3.2 安装带定心环的法兰侧	7 8				
2	模块系统						
	2.1	连接LINAX® Lxu F60的角架	8				
	2.2	连接LINAX® Lxc F10/F40的角架					
	2.3	8					
3	巧妙应用细节						
	3.1	空心轴直径					
	3.2	9					
	3.3	记录和极限推力	9				
	3.4	单电缆连接减少电缆量	10				
	3.5	旋转接头壳	10				
4	性能参数	t de la companya de l	11				
	4.1	11					
	4.2	扭矩/转速曲线	12				
5	精度		13				
	5.1	定位	13				
	5.2	机械精度	13				
6	维护,使	門寿命	14				
	6.1		14				
	6.2	使用寿命	14				
7	安全和环		15				
•	7.1	XENAX®伺服控制单元的安全性	15				
	7.1	环境条件	15				
8	注音		16				



1 ROTAX® Rxhq 50-12的尺寸


1.1 安装尺寸









1.2 空心轴




1.2.1 前端法兰尺寸



SCHNITT A-A



节圆直径30上Ø6H7x1心孔的定心环




1.2.2 定心环



1.3 可选安装


1.3.1 用间隔套安装在背面




序号	数量	标识			
1	4	隔套的固定螺栓,ROTAX® Rxhq 50-12			
2	1	ROTAX® Rxhq 50-12			
3	1	客户端安装板			



1.3.2 安装带定心环的法兰侧





Mounting plate, recommended mounting dimensions

序号	数量	标识			
1 4 ROTAX® Rxhq 50-12					
2	1	定心环,D7x5 ROTAX®			
3	1	客户端安装板			

2 模块系统

2.1 连接LINAX® Lxu F60的角架

安装到LINAX® Lxu F60的底板上 阵列孔40 x 40 mm *(1.57" x 1.57")*

> 2个定位销Ø4 x 8 4个Torx, M4 x 14

4个可定心的隔套Rxhq 50-12 4个内六角螺栓, M4 x 55



2.2 连接LINAX® Lxc F10/F40的角架

安装到LINAX® Lxc F10/F40滑台上 阵列孔33 x 28 mm *(1.30" x 1.10")*

> 2个定位销Ø2.5 x 6 4个Torx, M3 x 12

4个可定心的隔套Rxhq 50-12 4个内六角螺栓,M4 x 55



2.3 连接ELAX® Ex F20的角架

安装到ELAX® Ex F20滑台上 阵列孔20 x 25 mm (0.79" x 0.98")

> 2个定心环Ø6 4个Torx, M3 x 12

4个可定心的隔套Rxhq 50-12 4个内六角螺栓,M4 x 55





3 巧妙应用细节

3.1 空心轴直径

大空心轴,直径为12mm (0.47") ,为电缆、真空管或压缩空气管、照明和激光束、玻璃光纤等其它装置提供充足空间。



3.2 单圈绝对式编码器


含绝对式编码器,分辨率达每圈120,000个步距, 重复精度达±11 arcsec。

由于采用绝对式位置测量,ROTAX® Rxhq在开机 后可立即工作,无需执行回零操作。



3.3 记录和极限推力

用获专利的"推力校准"功能轻松补偿Rotax®直驱电机的齿槽推力、负载和摩擦力。因此,可以控制、限制和监测工作中的推力。结合XENAX®伺服控制单元,还能完整记录工作中的单磁道推力曲线图。 无需其它推力传感器。





3.4 单电缆连接减少电缆量

Jenny Science的单电缆连接简化整个机器设备连接电缆的复杂性。而且,电缆拖链尺寸更小和重量更轻,占用空间更少和动态性能更高。



3.5 旋转接头盒

旋转接头盒。 插头盒可向右、向左和向下旋转90°。





4 性能参数

4.1 技术参数

供电电压				24V DC	48V DC
最高转速	n_0	rpm		1,200	2,400
名义转速	n_N	rpm		500	1,500
静态扭矩	M_0	Nm	(lbf in)	0.32 (2.83) 0.32	(2.83)
名义扭矩	M_N	Nm	(lbf in)	0.30 (2.66) 0.29	(2.57)
峰值扭矩(2)	M_{P}	Nm	(lbf in)	1.02 (9.03) 1.02	(9.03)
名义电流	I _N	Α	-	2.30	2.28
峰值电流	lΡ	Α		7.85	7.85

机械参数


最大轴向负载	-	N	(lbf)	1750 (393.4)
最大转矩负载		Nm	(lbf in)	5 (44.25)
转子转动惯量	J_{Rot}	g·cm²	(lbf·in²)	400 (0.137)
总重	m	g	(lbf)	440 (0.970)

- (1) 25 C° (77°F) 环境温度和对流冷却(环境空气)条件下连续工作
- (2) 峰值工作性能(负荷10%)
- (3) 最大负载仅适用于满足第1.3条的安装条件


4.2 扭矩/转速曲线

正常工作 连续工作 峰值工作

供电电压Us = 24VDC



供电电压Us = 48VDC



精度 5

5.1 定位

磁环分辨率

120,000个步距 / 圈

单向重复精度

± 7 arcsec


双向重复精度

± 11 arcsec

回零

采用单圈绝对式编码器, 开机后立即提供位置 信息。因此, 无需回零。

绝对零点




Ø4H7单孔用于找正转子法兰。将该孔定心在接 头盒一端后, 可确定绝对零点。

5.2 机械精度

跳动[µm]

以下为ROTAX® Rxhq交货时的标准公差。



(1) 测量点位于距前端法兰径向方向上20 mm位置处

6 维护,使用寿命

6.1 润滑

ROTAX® Rxhq的双列角接触滚珠轴承无需维护和 无需再次润滑。

ROTAX® Rxhq是直驱电机。因此,无磨损和损耗, 在全生命周期中都保持高精度。

通常, 预紧的双列角接触滚珠轴承是使用寿命的决 定性因素。

6.2 使用寿命

使用寿命计算

ROTAX® Rxhq 50



$$L_{10h} = \frac{\left(\frac{C}{P}\right)^p * 10^6}{60 * n}$$

 L10h
 名义使用寿命

 C
 额定动态负载

 P
 动态当量的轴承负载

p 使用寿命指数:滚珠轴承p=3

1 轴承速度

计算示例:

$$L_{10h} = \frac{\left(\frac{6350}{500}\right)^3 * 10^6}{62*500} = \frac{68*10^6 \text{h}}{62*500}$$

延长使用寿命的措施:

- 用曲线轨迹,不用梯形轨迹(XENAX®伺服控制单元, 默认情况下为S形曲线型 = 20%)。
- 严禁非必要地进行高动态性能运动。
- 用慢速在非周期时间进行关键运动。
- 避免污染导轨。

安全和环境

7.1 XENAX®伺服控制单元的安全性

EN 61000-6-2:2005

EMC抗干扰测试, 工业A级

电磁兼容性(EMC),工业环境下的抗干扰性

EN 61326-3-1 功能安全性的抗干扰性能

IFA:2012 电动驱动系统的功能安全性

EN 61326-1, EN 61800-3, EN 50370-1 静电放电ESD,电磁场,快速电气过渡,浪涌,射频共

EN 61000-6-3:2001

EMC辐射测试,住宅B级

电磁兼容性(EMC),住宅、商业和轻工业环境的

EN 61326-1, EN61800-3, EN50370-1 电磁场辐射,干扰电压 IFA:2012 电动驱动系统的功能安全性

7.1 环境条件

存放和运输 禁止室外存放。存放地需进行良好通风和保持干燥。存

放温度-25°C至+55°C (-13°F至131°F)。

工作温度 5°C - 50°C (41°F - 122°F) 环境温度, 40°C (104°F)

温度时工作性能下降。

工作湿度 10-90%无结露

> 冷却 无需外冷。

IP 40 防护等级

8 注意

本产品介绍含受版权保护的信息。保留全部权利。 未经Jenny Science AG事先同意,严禁复印、复制 或翻译该文档的全部或部分内容。 对于由于不正确的信息所引发的任何事故,Jenny Science AG不提供任何保证或不承担任何责任。

本使用手册中的信息如有变更,恕不另行通知。

Jenny Science AG Sandblatte 7a CH-6026 Rain, 瑞士

电话+41 (0) 41 455 44 55 传真+41 (0) 41 455 44 50

www.jennyscience.ch alois.jenny@jennyscience.ch

©版权所有Jenny Science AG 2020